

UCHWAŁA Nr 333/2010
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 01 kwietnia 2010 r.

w sprawie: sprzedaży majątku trwałego będącego na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwała się:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ciągnika rolniczego marki URSUS model C 2.7 t rok produkcji 1973 Nr rej. GND C042.

§ 2

Wartość majątku przeznaczonego do sprzedaży przyjmuje się zgodnie z wyceną rzeczoznawcy Nr 013/10 z dnia 19.01.2010 r. w wysokości 3.000,00 zł. brutto.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

UZASADNIENIE

Z orzeczenia technicznego wydanego przez firmę specjalistyczną Auto Ekspert Rzeczoznawstwo Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Elblągu wynika, iż stopień uszkodzenia ciągnika jest wysoki. Stan techniczny pojazdu:

- wycieki oleju przez uszczelnienia silnika,
- przecieki oleju napędowego do komory wałka krzywkowego pompy wtryskowej,
- uszkodzony korek wlewu oleju,
- rozruch silnika niemożliwy,
- skrzynia przekładniowa, tylny most z oznakami wycieków zewnętrznych,
- belka zawieszenia przedniego ze zwrotnicami – w stanie użytecznym,
- nadmierne luzy w przekładni kierowniczej,
- tarcze kół prawy pogięte, koło tylne prawe przekorodowane na wskroś i popękane,
- koło przednie lewe i tylne prawe bez powietrza,
- popękany przewód powietrza zbiornik – butla,
- szkielet kabiny skorodowany,
- szkielet drzwi lewych popękany, ze śladami licznych napraw,
- skorodowane i popękane błotniki tylne,
- popękana szyba czołowa,
- fartuch tylny kabiny porozrywany,
- liczne nieszczelności ścian kabiny wypełnione pianką poliuretanową,
- brak wykładziny dachu kabiny,
- akumulatory trwale rozładowane,
- uszczelki otworów drzwiowych i okiennych popękane,
- wiązka przewodów elektrycznych, reflektory i lampy oświetlenia zewnętrznego – kompletne, lusterka popękane,
- brak zamka drzwi kabiny,
- brak ramienia i pióra wycieraczki szyby czołowej,
- lampa tylna prawa popękana,
- ogumienie przednie Dębica 6.00-18 zużyte w około 85-95%, tylne Kormoran 14,9R28 zużyte 25%.

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu, zatem przedmiot uchwały odpowiada właściwości rzeczowej Zarządu Powiatu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski