

Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Powiecie Nowodworskim

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE)	czy jest to budynek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków?	rok budowy	wartość	rodzaj wartości (księgowa brutto / odtworzeniowa)	zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe)	lokalizacja (adres)
1. Powiat Nowodworski									
1	Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego	administracyjno-biurowy	Tak	tak	1936	6 033 000,00 zł	WO	brak	Nowy Dwór Gd. ul. gen Władysława Sikorskiego 23
2	Budynek Stacyjny	administracja kolei	Tak	tak	1901	224 000,00 zł	WO	alarm, sygnał alarmowy do ARES SERVICE	Nowy Dwór Gd
3	Budynek Stacyjny	administracja, zaplecze socjalne, magazyn części zamiennych	Tak	tak	1901	163 000,00 zł	WO	alarm, sygnał alarmowy do ARES SERVICE	Nowy Dwór Gd.
4	Hala napraw	zaplecze techniczne kolei, utrzymanie i naprawy pojazdów kolejowych	Tak	tak	1900	62 419,57 zł	KB	alarm, sygnał alarmowy do ARES SERVICE	Nowy Dwór Gd
5	Budynek rewidentów	magazyn części zamiennych	Tak	nie	1961	14 023,48 zł	KB	monitoring, okna częściowo zamurowane	Nowy Dwór Gd.
6	Budynek Stacyjny	pomieszczenie dyżurnego ruchu-zdewastowane	tak	nie	1910	16 726,01 zł	KB	okna zamurowane	Stegna
7	Budynek gospodarczy	gospodarczy	tak	nie	1900	10 441,90 zł	KB	brak danych	Junoszyño
8	Budynek	niemieszkalny	tak	nie	przedwojenny	76 000,00 zł	WO	brak danych	Nowa Karczma
9	Budynek	niemieszkalny	nie	nie	1980-1993	450 000,00 zł	KB	p-poż brak danych, alarm	Junoszyño
10	Budynek	garaż boksowy	nie	nie	1983	54 000,00 zł	KB	brak danych	Junoszyño
11	Boisko wielofunkcyjne ZS NR 1	nakład finansowy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	713 895,98 zł	KB	nie dotyczy	Nowy Dwór Gd. ZS NR 1
RAZEM:						7 817 506,94 zł			
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie									
1	nieruchomosc lokalowa o funkcji użytkowej przy ul. Warszawskiej 28A/3wraz z windą - działka 20/2 KW/GD2M00056001, A DLA LOKALU KW 207	działalność statutowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	Tak	Nie	1986	626 000,00 zł	WO	gaśnica, hydrant, system alarmowy	ul. Warszawska 28A 82-100 Nowy Dwór Gdański
2	nieruchomosc lokalowa o funkcji użytkowej przy ul. Warszawskiej 52 - 123/3	działalność statutowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	Tak	Nie	1973	292 000,00 zł	WO	gaśnica, hydrant	ul. Warszawska 52 82-100 Nowy Dwór Gdański
RAZEM:						918 000,00 zł			
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna									
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	działalność oświatowa, psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna, terapeutyczna	TAK	NIE	I poł. XX w.	640 000,00 zł	WO	system alarmowy z czujnikami ruchu	Nowy Dwór Gdański ul. 3-go Maja 6
RAZEM:						640 000,00 zł			

4. Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie									
1	BUDYNEK - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - na budynku znajdują się solary (wartość 784 749,91 zł)	ZAMIESZKUJĄ OSOBY W PODESZŁYM WIEKU I PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORE	TAK	NIE	1984	23 665 000,00 zł	WO	Hydranty wewnętrzne, hydrant zewnętrzny, gaśnice, instalacja sygnalizacji pożaru	UL. MORSKA 11, 82 - 103 STEGNA
2	GARAŻ BLASZANY	GARAŻUJE SAMOCHÓD BUS - RENAULT MASTER	TAK	NIE	1998	2 786,43 zł	KB		UL. MORSKA 11, 82 - 103 STEGNA
RAZEM:						23 667 786,43 zł			
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy									
1	Garaż murowany 2-częściowy	garaż samochodów służbowych	TAK	NIE	1991	110 000,00 zł	WO		Nowy Dwór Gd. ul.Warszawska 52
2	Garaż 3boksowy typ.żuk*	magazyn sprzętu aktualnie nie używanego	TAK	NIE	1987	104 000,00 zł	WO		Nowy Dwór Gd. ul.Warszawska 52
3	Garaż typ."żuk"	magazyn sprzętu aktualnie nie używanego	TAK	NIE	1987	38 000,00 zł	WO		Nowy Dwór Gd. ul.Warszawska 52
4	Budynek internatu	szkoła i grupy wychowawcze	TAK	NIE	1973	9 636 000,00 zł	WO	kraty na oknach, alarm, dozór (pracowniczy, całodobowy - z wyjątkiem dni wolnych od pracy) ; gaśnice (proszkowe 16, pianowe 2, śniegowe 2), hydranty	Nowy Dwór Gd. ul.Warszawska 52
RAZEM:						9 888 000,00 zł			
6. Zespół Szkół Nr 1									
1	budynek kotłowni	nie używany	Nie	NIE	1979	49 542,56 zł	KB		ul. Chrobrego 1
2	budynek główny	kształcenie młodzieży	Tak	NIE	1958	1 081 000,00 zł	WO	gaśnice proszkowe,hydranty,czujniki, urządzenia alarmowe,dozór agencji ochrony	ul. 3 Maja 3
3	budynek filialny	kształcenie młodzieży	Tak	NIE	1959	458 000,00 zł	WO	gaśnice proszkowe,hydranty,czujniki, urządzenia alarmowe,dozór agencji ochrony	ul. Chrobrego1
4	budynek hali sportowej	kształcenie młodzieży	Tak	NIE	1979	4 361 000,00 zł	WO	gaśnice proszkowe,hydranty,czujniki, urządzenia alarmowe,dozór agencji ochrony	ul. Chrobrego 1
5	place i drogi	do ogólnego użytku szkolnego	Tak		1959	2 395,73 zł	KB	dozór agencji ochrony	ul. 3 Maja 3
6	boisko sportowe	kształcenie młodzieży	Tak		1974	26 529,40 zł	KB	alarmy, dozór agencji ochrony	ul. 3 Maja 3
7	ogrodzenia i parkany	do ogólnego użytku szkolnego	Tak		1955	5 217,79 zł	KB	dozór agencji ochrony	ul. 3 Maja 3
8	nurociąg sieci rozdzielczej	do ogólnego użytku szkolnego	Tak		2004	85 362,29 zł	KB		ul. 3 Maja 3
9	przyłącze sanitarne	do ogólnego użytku szkolnego	Tak		2006	29 770,00 zł	KB		ul. 3 Maja 3
RAZEM:						6 098 817,77 zł			
7. Zespół Szkół Nr 2									
1	Budynek Warsztatów	praktyczna nauka zawodu	TAK	NIE	1973	5 690 000,00 zł	WO	częściowo kraty,gaśnice proszkowe ABC sz 10 , hydrant zewnętrzny	Nowy Dwór Gd. ul. Warszwska 54
2	Budynek szkoły z salą gimnastyczną	zajęcia dydaktyczne młodzieży	TAK	NIE	1973	712 470,00 zł	KB	częściowo kraty,gaśnice proszkowe ABC sz 6 , hydrant zewnętrzny	Nowy Dwór Gd. ul. Warszwska 54
3	Garaże z trafostacją	garaże magazynowe, budynek trafostacji	TAK	NIE	1973	325 000,00 zł	WO	gaśnice proszkowe,hydrant zewnętrzny	Nowy Dwór Gd. ul. Warszwska 54
4	Budynek kotłowni	kotłownia ZS	TAK	NIE	1998	958 000,00 zł	WO	czujniki gazu,alarm, gaśnice proszkopwe szt 2, dozór pracownika	Nowy Dwór Gd. ul. Warszwska 54
5	Kompleks boisk Orlik - dwa boiska sportowe o nawierzchni syntetycznej, budynek szatni-sanitarny, ogrodzenie, oświetlenie	zajęcia sportowe	TAK	NIE	2010	1 361 000,00 zł	KB	gasnice ABC szt2, ogrodzenie, dozór pracownika	Nowy Dwór Gd. ul. Warszwska 54
RAZEM:						9 046 470,00 zł			
8. Powiatowy Urząd Pracy									
1	Budynek Biurowy	biurowy	Tak	Nie	1976	1 803 000,00 zł	WO	ALARM,HYDRANT,KRATY,GAŚNICE	Ul. Morska 1 w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM:						1 803 000,00 zł			

9. Zarząd Dróg Powiatowych									
1	BUDYNEK SOCJALNO – BIUROWY UL. TCZEWSKA	WYKONYWANIE ZADAŃ BIUROWYCH, SZATNIA, POMIESZCZENIE SOCJALNO – BIUROWE	TAK	NIE	1970	677 000,00 zł	WO	OCHRONA FIRMA ARES, MONITORING	UL. TCZEWSKA 4 NOWY DWÓR GDAŃSKI
2	BUDYNEK BIUROWY UL. MORSKA	BIUROWY	TAK	NIE		334 000,00 zł	WO	SYSTEM ALARMOWY , GAŚNICA PROSZKOWA	UL. MORSKA 1
3	BUDYNEK DYŻURKI OBSŁUGI DREWNIKA	OBSŁUGA MOSTU. POMIESZCZENIE DLA PRACOWNIKÓW	TAK	NIE		266 000,00 zł	WO	MONITORING, GAŚNICE, KRATY W OKNACH	DREWNIKA, GM. STEGNA
4	DROGA 2307G				2006,2007, 2008	1 142 849,00 zł	KB		GOZDAWA, GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
5	CHODNIK W CIAGU DROGI 2337G				2004, 2006, 2007	55 096,38 zł	KB		GNAZDOWO, GM. OSTASZEWO
6	CHODNIK W CIAGU DROGI 2339G				2004,2006, 2007, 2008	135 675,11 zł	KB		PALCZEWO, GM. OSTASZEWO
7	CHODNIK W CIAGU DROGI 2342G				2006, 2007, 2008	78 087,89 zł	KB		JEZIERNIK, GM. OSTASZEWO
8	CHODNIK W CIAGU DROGI 2334G				2007,2008	114 588,06 zł	KB		NOWA KOSCIELNA, GM. OSTASZEWO
9	DROGA ŻELICHOWO				2003	209 223,66 zł	KB		ŻELICHOWO, GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
10	MOST DREWNIKA				2006	16 292 020,12 zł	KB		MOST PRZEZ RZEKĘ SZKARPOWA W M. DREWNIKA
11	MOST SZTUTOWO				REMONT 2008	2 444 965,63 zł	KB		MOST ZWODZONY W M. SZTUTOWO
12	DROGA KĘPKI MAŁE – KĘPKI 2318G (DŁ. 1,560 KM)				2009	856 481,12 zł	KB		KĘPKI MAŁE, GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
13	DROGA NOWA CERKIEW 2338G (rzeka Wisła, dł. 1,576 km)				2009	59 942,50 zł	KB		NOWA CERKIEW, GM. OSTASZEWO
14	DROGA DREWNIKA – DREWNIKA 2333G, 2332G (rzeka Wisła, Drenica)				2009	430 265,20 zł	KB		DREWNIKA, GM. STEGNA
15	DROGA STAWIEC – KĄCIK 2341G				2009	430 676,36 zł	KB		STAWIEC – KĄCIK, GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
16	MOST MYSEWO DROGA 2303G				2009	438 144,50 zł	KB		MYSEWO GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
17	CHODNIK W MIEJSCOWOŚCI GOZDAWA				2009	90 420,59 zł	KB		GOZDAWA GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
18	CHODNIK W MIEJSCOWOŚCI WIERCINY				2009	173 341,47 zł	KB		WIERCINY GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
19	CHODNIK W MIEJSCOWOŚCI MYSEWO DŁ. 0,250 KM				2008	99 596,03 zł	KB		MYSEWO, GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
20	CHODNIK W M. MYSEWKO DŁ. 0,25 KM				2009	143 701,91 zł	KB		MYSEWKO, GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
21	MOST W M. KĘPKI				2006	1 712 184,36 zł	KB		KĘPKI , GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
22	PORT RYBACKI JANTAR dr. 2324G				2010	836 301,91 zł	KB		JANTAR, GM. STEGNA
23	DROGA GOZDAWA-POWALINA-ORLINIEG-SOLNICA DŁ. 1,4 km				2010	866 458,81 zł	KB		SOLNICA, GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
24	PRZEBUDOWA MOSTU MYSEWO 2303G				2010	101 621,00 zł	KB		MYSEWO, GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
25	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA LUBISZEWO 2334G				2010	164 589,11 zł	KB		LUBISZEWO, GM. NOWY DWÓR GDAŃSKI
26	DROGA ŻULAWKI – BRONOWO 2331G				2011	452 964,29 zł	KB		BRONOWO GM. STEGNA
27	DROGA 2342G JEZIERNIK-ORŁOWO				2011	1 324 725,52 zł	KB		JEZIERNIK, GM. OSTASZEWO
28	DROGA 2327G PORT RYBACKI-KATY RYBACKIE				2011	2 159 824,90 zł	KB		KATY RYBACKIE, GM. STEGNA
29	DROGA 2325G PORT RYBACKI STEGNA				2010-2011	5 422 924,77 zł	KB		STEGNA
30	UTWARDZENIE PLACU					29 268,60 zł	KB		NOWY DWÓR GDAŃSKI, UL. TCZEWSKA
31	OGRODZENIE Z SIATKI					1 643,84 zł	KB		NOWY DWÓR GDAŃSKI, UL. TCZEWSKA
32	REMONT MOSTU STEGIENKA, GM. STEGNA				2012	440 009,40 zł	KB		STEGIENKA, GM. STEGNA
33	DROGA NR 2382G MIKOSZEWO – DREWNIKA- DWOŁEK				2013	1 554 474,00 zł	KB		MIKOSZEWO, GM. STEGNA
34	DROGA NR 2337G OSTASZEWO-N.CERKIEW				2013	1 359 001,25 zł	KB		N.CERKIEW, GM. OSTASZEWO
RAZEM:						40 898 067,29 zł			

RAZEM	100 777 648,43 zł
WO	57 560 000,00 zł
WKB	43 217 648,43 zł

Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek			Przeprowadzone remonty i modernizacje	opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku						powierzchnia użytkowa (w m²)**	ilość kondygnacji	czy budynek jest podpiwniczony?	czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE)
mury	stropy	dach (konstrukcja i pokrycie)		konstrukcja i pokrycie dachu	instalacja elektryczna	sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania	stolarka okienna i drzwiowa	instalacja gazowa	instalacja wentylacyjna i kominowa				
cegła pełna	odcinkowe, stalowo-ceramiczne i drewniane	drewniana krokwiowo-stołcowa, dachówka ceramiczna		dobry	dobry	dobry	dobry	bardzo dobry	dobry	2306,9	4		
cegła	drewniany	dachówka		zły	dostateczny	wod-kan dostateczny/o grzewania brak	dostateczny	nie dotyczy	dostateczny	107	3		
cegła	drewniany	strzecha i papa		zły	dostateczny	wod-kan dostateczny/o grzewania brak	dostateczny	nie dotyczy	dostateczny	78	2		
cegła	drewniany/żelbetowy	eterni-deski-papa		dostateczny/zły	nie dotyczy/dostateczny	wod-kan dostateczny/o grzewania brak	zły	nie dotyczy	dostateczny	402	1		
pustaki	żelbetowy	papa		zły	nie dotyczy	nie dotyczy	zły	nie dotyczy	nie dotyczy	67,3	1		
cegła	drewniany	papa		dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	dostateczny	nie dotyczy	nie dotyczy	70	1		
cegła pełna	drewniany	drewniana krokwiowa		zły	zły	nie dotyczy	zły	nie dotyczy	nie dotyczy	58,1	1		
cegła pełna ceramiczna	żelbetowy	konstrukcja drewniana-kryty blachą trapezową		dobry	dobry	dobry	dostateczny	nie dotyczy	nie dotyczy	51,71	1		
cegła pełna i pustaki ceramiczne	żelbetowy	stropodach niewentylowany kryty papa		zły	zły	zły	zły	nie dotyczy	nie dotyczy	1571,82	w części 1 piętro		
cegła pełna i pustaki ceramiczne	żelbetowy	stropodach niewentylowany kryty papa		dostateczny	zły	niedotyczy	zły	nie dotyczy	nie dotyczy	78,33	1		
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		
ściany fundamentowe- z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr 25cm. Ściany nośne: z elementów drobnowymiarowych ceramicznych grubości 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany działowe: grubości 10 cm w systemie lekkich ścian szkieletowych drewnianych obudowanych płytą g-k.	strop międzykondygnacyjny: strop drewniany belkowy wypełniony izolacją termiczno-akustyczną. Stropodach: niewentylowany na konstrukcji z kratownic drewnianych oraz w postaci stropów DZ-3 nad klatką schodową	pokrycie dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Obróbki blacharskie wokół kominów wykonane z blachy powlekanej cynny i rury spustowe wykonane z PCV	-	dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	222,87	2	nie	tak
cegła gazobeton	żelbeton ocieplany betonem	żelbeton z gazobetonem	-	dobry	dobry	dobry	dobry	nie dotyczy	dobry	powierzchnia całkowita ogółem 3478,24m2 w tym udział PCPR 0,0294(102,56) pozostała część Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nowy Dwór Gd	2	nie	nie
cegła	drewniane	blachodachówka	2003r. Remont dachu, wymiana wykładzin podłogowych - 51.708 zł., 2007 - Remont Schodów - 7.676 zł., 2009 - Przyłącza kanaliz., wymiana instalacji elektr., i oświetlenia w gabinetach - 24.383,99, 2010 r. -Częściowa wymiana instalacji elektr.-2.650 zł., 2011 r. - Wym. instal. elektr.Wymiana ocynkowania rynien dachowych, przebudowa kominu - 11.901,95 zł., 2012 - Częściowa wymiana inst.elekt., Wymiana drzwi wewnętrznych - 17.694,50 zł., 2013 - Wymiana posadzek wewnątrz budynku - hole - 6.426,75	dobry	dostateczny, częściowo wymieniona na nową	dostateczna	okna plastikowe, drzwi drewniane	brak	dostateczna	228	2	tak	nie

PUSTAKI I CEGŁA CERAMICZNA, OCIEPLONE STYROPIANEM	ŻELBETOWE	STROPOTACH ŻELBETONOWY, POKRYCIE Z PAPY, WELNA MINERALNA	CAŁKOWITA WYMIANA INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ - NIE ZWIEKSZYŁO TO WARTOŚCI BUDYNKU, GDYŻ BYŁO TRAKTOWANE JAKO REMONT ZGODNIE PRZETARGIEM - ROK 2013 TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU - KSIĘGOWANA W STRÓSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - ROK 2008	DOBRY	DOBRY	DOBRY	DOBRY	DOBRY	DOBRY	5.307,2	4	TAK	TAK
BETON	BETON, BLOCZKI BETONOWE, STAL	BLACHA		DOBRY			DOBRY			24			
pustak		papa	-	bardzo dobry	bardzo dobry	nie dotyczy	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	57	1	nie	nie
cegła		blacha trapezowa	-	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	dostateczny	nie dotyczy	nie dotyczy	53,94	1	nie	nie
cegła		blacha trapezowa	-	dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	dostateczny	nie dotyczy	nie dotyczy	19,72	1	nie	nie
cegła, gazobeton	żelbeton ocieplany gazobetonem	żelbeton z gazobetonem, papa	-	bardzo dobry	dobry	dostateczny	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	* ogółem 3478,24 * udział SOSW w części 0,9706: 3375,98, * pozostała część Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4	nie	nie
beton	beton	papa	2011r. Wymiana stolarki drzwiowej 24.320,00 :2012r. Wymiana w pomieszczeniach instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych 34.979,23	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie występuje	nie dotyczy	70	1	nie	nie
cegła	kamień twardy	dachówka holender	2011r. Remont dachu 15.621,00	bardzo dobry	dostateczny	bardzo dobry	bardzo dobry	nie występuje	dostateczny	561	3	tak	nie
cegła	kamień twardy	papa		do remontu	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	nie występuje	dostateczny	238	2	tak	
gazobeton	beton	papa		bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	nie występuje	bardzo dobry	1440	1	nie	nie
żelbeton	żelbeton	plyty dachowe panwiove , papa na lepiku	1.adaptacja pomieszczeń na pracownię kucharska - 2009r -2009r(86.000tys) adaptacja pomieszczenia na sale obsługi konsumenta 2010r (50.000tys) - wymiana drzwi wejściowych i schodów 2011(30.000tys) adaptacja pomieszczeń na pracownię obsługi turystycznej 2012 (68.532,19) adaptacja pomieszczenia na pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz położenie ciągów komunikacyjnych 2013 (54.120tys)	do remontu	dobra	częściowo do remontu	do remontu częściowo wymieniona	nie dotyczy	dobra	2.132,37	część budynku parterowa, część budynku dwupiętrowa	Nie	Nie
bloczki gazobetonowe	żelbetowe	papa na lepiku	co roczny bieżący remont budynku szkoły - malowanie klas , apatacja pomieszczeń na pracownię , remont łazienek , archiwum , gabinet pielęgniarki	do remontu	do wymiany	częściowo do wymiany	dobra	nie dotyczy	dobra	2.327,37	trzy	Nie	Nie
bloczki gazobetonowe	żelbetowe	papa na lepiku		do remontu i wymiany	dostateczny	nie występuje	do wymiany	nie występuje	dostateczny	167,68	jedna	Nie	Nie
bloczki gazobetonowe	żelbeton	papa na lepiku	modernizacja kotłowni z olejowej na gazowa 2007 (140.000tys)	dobry	dobra	dobra	dobra	dobra	dobra	99,66	jedna	Nie	Nie
budynek socjalno-szatniowy drewniany	drewniany	papa na lepiku	budowa w 2010 (1.361.400)	dobry	dobra	dobra	dobra	nie występuje	dobra	budynek socjalny 83.00 powierzchnia boisk 3.872.00	jedna	Nie	Nie
CEGLA,PUSTAK	PLYTA ŻERAŃSKA	PAPA	-	DOBRY	DOBRY	DOBRY	DOBRY	NIE DOTYCZY	DOBRA	642	TRZY	NIE	NIE

[illegible]